

---

# Skoda Yeti 2.0 TDI

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Geländewagen/Pickup/SUV</b>
Erstzulassung	<b>03/2015</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>79664</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2284250</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,1 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>134 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2284250 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Navigation: Dynam. Radio-Navi. Amundsen+, mp3, Lackierung: Sonderlackierung Corrida-Rot, 17 Leichtmetall - Winterräder, Adapter USB iPod/iPhone SERIENZUBEHÖR: Heckscheibenwischer, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, WEITERE

---

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:      VL: Dunlop / 5mm                              VR: Dunlop / 5mm  
   HL: Dunlop / 5mm                              HR: Dunlop / 5mm  
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe:      VL: Firestone / 6mm                              VR: Firestone / 6mm  
   HL: Pirelli / 5mm                              HR: Pirelli / 5mm  
Bereifung: 205/0R17 - SpeedIndex: V - montiert

### Schäden

Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 367,17 EUR

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 367,17 EUR**

