
VW Golf Variant 2.0 TDI BlueMoti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	66646
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2233552

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro6
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Lichtautomatik
- DISTRONIC
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Spurhalteassistent

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,3 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,2 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km

CO2 kombiniert:	110 g/km
KFZ-Steuer:	220,00 EUR

Bemerkung

ID=2233552 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Polster - Teilleder, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt., Sportsitze, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Discover Pro, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon-Scheinwerfer, Abstandsregelung, Automatische Distanzregelung ACC, Spurhalte Assistent, Lackierung: Sonderfarbe Schwarz, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Licht und Sicht, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Verkehrszeichenerkennung iVm Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Durchlade/Skisack, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Fondseite - Delle - fleckig - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - verkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 415,00 EUR
Innenraum Innenverkleidung - verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 410,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe links - zerbrochen - erneuern - Kosten: 15,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtendicke 340µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug - regennass - verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis unplausibel - Wartung - durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Gesamtkosten: 1.852,00 EUR



