
Skoda Superb Combi 2.0 TDI Green...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	139953
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2284784

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km

CO2 kombiniert:	138 g/km
KFZ-Steuer:	276,00 EUR

Bemerkung

ID=2284784 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amund.+ DAB für DSG, mp3, Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 9mm

VR: Unbekannt / 9mm

HL: Unbekannt / 9mm

HR: Unbekannt / 9mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - leichte Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Kotflügel - leichte Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Seitenwand - leichter Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Heckklappe - erhöhte Lackschichtdicke 154µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - leichter Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 1.826,00 EUR

Vorderachse Felge links - verschürft - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Türblende Tür hinten links - leichter Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - fällig 02/2018 - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.826,00 EUR





