

---

# VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>04/2015</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>74816</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>blue Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2290591</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe beheizbar
- Außenspiegel beheizbar
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,5 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>143 g/km</b>
KFZ-Steuer:	286,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2290591 SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon-Scheinwerfer inkl. Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Business, Frontscheibe beheizbar, infrarot-refl., Steckdose, 230 V, hinten, CD-Spieler, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 8mm

HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R16 - 205/60 R16 96H auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 355,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer/Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Griff zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

Hinterachse Reifen links - beschädigt - erneuern - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - angestoßen - instandsetzen lackieren - Kosten: 415,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 340,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 2.584,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke 374 µm - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke 260 µm - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 4.322,00 EUR**





