
VW Golf Variant 1.6 BlueTDI

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	154778
Leistung	81 kW / 110 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2205383
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro6
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	102 g/km
KFZ-Steuer:	166,00 EUR

Bemerkung

ID=2205383 SONDERZUBEHÖR: Sportsitze, Außenthermometer, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket Business inkl. Radio Comp.Med., mp3, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Paket: R-Line Sportpaket, Sportfahrwerk, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Schnittstelle Comfort, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Licht und Sicht, Außenthermometer, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Premium, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Sportfahrwerk, Netztrennwand, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio Composition Media für Navifunktion, mp3, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Durchlade/Skisack, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Trennwand
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm VR: Goodyear / 5mm
HL: Goodyear / 6mm HR: Goodyear / 6mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: Y

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 6mm VR: Dunlop / 6mm
HL: Goodyear / 7mm HR: Goodyear / 7mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Türgriff Aussen VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Reifen-Reparaturset - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 36,00 EUR
Sitzbezug VL - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 333,08 EUR
- MIT TUERGRIFFF
Seitenwand HL - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 411,36 EUR
Stossfänger H - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 247,97 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- EINSTIEG
Windschutzscheibe - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 125,00 EUR
- MIT ROSTBILDUNG
Bedienung Klimaanlage - ohne Funktion - Prüfen - Kosten: 49,00 EUR
- UMLUFTKLAPPE GERAËUSCHBILDUNG
Innenverkl. Kofferraum R - Fleck - E - Ersetzen - Kosten: 328,36 EUR
- FARBE IM KOFFERRAUM AUSGELAUFEN
Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Letzte Inspektion - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 294,40 EUR
Gesamtkosten: 2.133,17 EUR





