

---

# VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>10/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>141076</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2180596</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe Kamera
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** 4,6 l/100 km  
Verbrauch innerorts: 5,6 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 4,0 l/100 km

**CO2 kombiniert:** 120 g/km  
KFZ-Steuer: 210,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2180596 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Sitze: Vordersitz. el. 12 Wege Einstell., Diebstahl-/Alarmanlage, Wegfahrsperre, Rückfahrkamera Rear Assist, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Innendekor Holz usw., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R17 - 235/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug personenbezogener Datenspeicher - vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Navi - CD/DVD - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 200,00 EUR  
Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - 4 Felgen - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Bordwerkzeug - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 100,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn links - Lehne zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
Innenraum gesamter Innenraum - Laderaum - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Delle - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 390,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Fleck - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - Steinschläge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag im Randzonenbereich - erneuern - Kosten: 800,00 EUR  
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug - vereist - - Kosten: 42,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.627,00 EUR**





















