

---

# Audi A6 Avant 3.0 TDI DPF multiti...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>07/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>83871</b>
Leistung	<b>150 kW / 204 PS</b>
Hubraum	<b>2967 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2220856</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Mittelarmlehne
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,2 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>136 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	367,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2220856 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business plus, Fahrerinformationssy. m. 7-Zoll Fardisp., Innendekor Holz usw., Kraftstoffbehälter mit 75 L Inhalt, Modellbezeichnung, Entfall komplett  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 98W auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 98H auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug Personbezogenedaten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR  
Innenraum Fußmatte hinten links - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 25,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug regennass - - Kosten: 42,00 EUR

**Gesamtkosten: 150,19 EUR**

