
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	113038
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	silver Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2209065
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe beheizbar
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Spurhalteassistent
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,9 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,9 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,3 l/100 km

CO2 kombiniert: 124 g/km
KFZ-Steuer: 248,00 EUR

Bemerkung

ID=2209065 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Lichtsensor, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Fahrerassistenzpaket Traveller iV, Spurhalte Assistent, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenonleuchten mit AFS, Gepäcknetztrennwand, Paket: Schlechtwegepaket, Windschutzscheibe beheizbar, Räder: Stahlreserverad, Kofferraum-Wendematte, Aschenbecher und Anzünder (12V-Steckdose SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm VR: Michelin / 4mm
HL: Continental / 4mm HR: Continental / 4mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm
HL: Continental / 6mm HR: Continental / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Anhängerkupplung (feste) - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 158,20 EUR
- HAKEN DER AHK FEHLT

Kofferraumverkleidung HL - Riss - Pauschalbetrag - Kosten: 59,50 EUR
- BISSSPUREN EINES TIERES

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

Stoßfänger V - Verformt - Erneuern + lackieren - Kosten: 967,09 EUR
- STOSSFÄNGER UNTER NUMMERNSCHILD EINGEDRUECKT

Motorhaube - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 390,47 EUR
- MIT KRATZER

Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugelektrik - Beschädigt - Prüfen - Kosten: 39,00 EUR
- MOTORKONTROLLEUCHTE LEUCHTET, Fehlerspeicher auslesen

Gesamtkosten: 1.684,26 EUR



