
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI (Gre...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	80893
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2231860

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat
- Sportsitze
- Nebelscheinwerfer
- Lichtautomatik
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km

CO2 kombiniert:	126 g/km
KFZ-Steuer:	252,00 EUR

Bemerkung

ID=2231860 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Infotainmentpaket Bolero, Abstandsregelung, Adaptiver Abstandsassistent, Airbag, Zentralverriegelung, Elektrische Heckklappe, Paket: Ablage Plus, Lichtsensor, Fernlichtassistent, SunSet, Gepäcknetztrennwand, Fahrprofilauswahl mit Soundgenerator, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer m. integr. Abbiegel., Felgen-Sonderausführung, Paket: Black Design, Aschenbecher und Anzünder (12V-Steckdose SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3,5mm VR: Unbekannt / 3,5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R18 - 225/40 R18 92Y auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R17 - 205/50 R17 93H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug 2 Radsatz 2 Alufelgen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 260,00 EUR
Innenraum Zubehörnavigationssystem - demontieren - aus- und einbauen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Vorderachse Felge links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 606,00 EUR
linke Seite Einstieg/C-Säule hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.356,00 EUR





