
Ford Focus Turnier 1.5 TDCi DPF ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2017
HU	00/2020
AU	00/2020
Kilometerstand	6318
Leistung	88 kW / 120 PS
Hubraum	1498 ccm
Interne Nummer	2431025

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- ABS
- ESP
- Freisprecheinrichtung □□
- Radio/MP3
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	99 g/km
Verbrauch innerorts:	4,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	150,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2431025 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigationssys. m. Ford SYNC3, 6 Lautsp., mp3, Park-Pilot-System hinten, Dachreling, Dachreling, schwarz, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, Mittelkonsole vorn mit Armauflage, Räder: Reserverad, Notrad, Tagfahrlicht, Tagfahrlicht
SERIENZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Airbag, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7,0mm VR: Unbekannt / 7,0mm
HL: Unbekannt / 7,0mm HR: Unbekannt / 7,0mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 V auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8,0mm VR: Unbekannt / 8,0mm
HL: Unbekannt / 8,0mm HR: Unbekannt / 8,0mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Aufkleber entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum komplett - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Gesamtkosten: 140,00 EUR

