
Ford Focus Turnier 1.5 TDCi DPF ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2015
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	70525
Leistung	88 kW / 120 PS
Hubraum	1498 ccm
Interne Nummer	2419025

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- Tempomat
- Sportsitze
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,4 l/100 km

CO2 kombiniert:	98 g/km
KFZ-Steuer:	148,50 EUR

Bemerkung

ID=2419025 FARBE: POLSTERUNG: Stoff Dunkelgrau SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Easy Driver II, Paket: Winter, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigationssys. m. Ford SYNC2, 6 Lautsp., mp3, Dachreling, Dachreling Aluminium-Look, Lackierung: Frost-Weiß, Türkantenschutz, Winterkomplätträder Sthatl+RK, LMF 7Jx16 215/55R16 5- Sp. Des SERIENZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Airbag, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Sportsitze, Zentralverriegelung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R - 205/55 R16 91H auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug HU / UMA - fällig 09/17 - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Ecke links zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - erneuern - Kosten: 160,00 EUR

Innenraum Gepäckraumabdeckung - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 241,00 EUR

Innenraum Sitze - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtendicke bis 465µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug vereist - - Kosten: 42,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 728,00 EUR



