

---

# VW Passat Variant 1.6 TDI BlueMo...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>09/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>54043</b>
Leistung	<b>77 kW / 105 PS</b>
Hubraum	<b>1598 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2250151</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,4 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>116 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	194,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2250151 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Seitenscheiben vorn geräuschkämmend, Sei, Fußmatten, Textil Premium, Gepäcknetz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Scheinwerfer rechts - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Scheinwerfer links - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschläge mit Rissbildung - erneuern - Kosten: 791,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Kratzer / Delle - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Seitenwand - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeug laut Serviceheft Ölwechsel fällig - --- - erneuern prüfen - Kosten: 150,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 351 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke 162 µm - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.191,00 EUR**





