
Skoda Praktik 1.2 TDI

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	12/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	7359
Leistung	55 kW / 75 PS
Hubraum	1199 ccm
Farbe	blue
Interne Nummer	2205653

Wichtige Ausstattung

- 3-türig
- Klimaanlage
- Fahrersitz höhenverstellbar
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Dachreling
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	132,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2205653 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, FH elektr. vorn/Fernbed., ASP elektr., Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Tel.-freispr.m.Bluesooth, Lesel., vorn, Dachreling, Colorglas, CD-Spieler, mp3, Batterie, leistungserhöht, Sitz: Fahrer höhenverstellbar, Gitter an der Heckscheibe, Seitenschutzleisten, Doppelter Ladeboden Praktik SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R15 - 195/55R15 89 H auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R15 - 185/60R15 84T auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 410,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 295,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig-Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - Reifenlaufbild unzureichend, Achsvermessung durchführen, Kostenausweitung möglich - instandsetzen - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug Kilometerstand unplausibel, Differenzen zwischen Serviceheft, Hu Bericht und Servicenachweis und Kilometerstand - prüfen, Kostenausweitung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - nicht identisch mit Ausstattungsliste - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.310,00 EUR



