
Ford Focus Turnier 1.5 TDCi DPF ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	61121
Leistung	88 kW / 120 PS
Hubraum	1498 ccm
Interne Nummer	2328134

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	98 g/km
Verbrauch innerorts:	4,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	148,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2328134 FARBE: polarsilber metallic POLSTERUNG: dunkelgrau Stoff SONDERZUBEHÖR: Diebstahl-/Alarmanlage, Zigarettenanzünder, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigation. m. Ford SYNC2, 6 Lautsp. DAB, mp3, LM 7Jx16 5x2 Sp.D. 205/55 R16, Trenngitter 1. Reihe, Haltepunkte, Gummifußmatten vorne SERIENZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Airbag, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R - 205/55 R16 91 H auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug Zwischenbesichtigung - Datenspeicher nicht gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug zum Besichtigungszeitpunkt - regennass - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 158,00 EUR

