

---

# Toyota Yaris Hybrid 1.5 VVT-i

Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>03/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>14245</b>
Leistung	<b>55 kW / 75 PS</b>
Hubraum	<b>1497 ccm</b>
Farbe	<b>silver Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2124013</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner

## Bemerkung

ID=2124013 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R15 - 175/65 R15 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

linke Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 1.932,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - defekt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.330,00 EUR**

