
VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	141076
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2180596

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe Kamera
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,6 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,6 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,0 l/100 km

CO2 kombiniert: 120 g/km
KFZ-Steuer: 210,00 EUR

Bemerkung

ID=2180596 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Sitze: Vordersitz. el. 12 Wege Einstell., Diebstahl-/Alarmanlage, Wegfahrsperre, Rückfahrkamera Rear Assist, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Innendekor Holz usw., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 235/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogener Datenspeicher - vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Navi - CD/DVD - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 200,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - 4 Felgen - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR
Fahrzeugzubehör Bordwerkzeug - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 100,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - Lehne zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Innenraum gesamter Innenraum - Laderaum - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 390,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Fleck - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Steinschläge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag im Randzonenbereich - erneuern - Kosten: 800,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug - vereist - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 2.627,00 EUR











