

---

# Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Tit...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>03/2015</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>96113</b>
Leistung	<b>132 kW / 179 PS</b>
Hubraum	<b>1997 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2346231</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,8 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>123 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	246,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2346231 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business I, Paket: Technologie, Toter Winkel Warnung, Heckklappe elektrisch, Fußmatten in Velours vorne und hinten SERIENZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Zentralverriegelung, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt Rücksitzbank geteilt Sportsitze Wegfahrsperr Zentralverriegelung WEITERE

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6,0mm

VR: Unbekannt / 6,0mm

HL: Unbekannt / 7,0mm

HR: Unbekannt / 7,0mm

Bereifung: /R17 - 235/50 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Aussenbereich Schweller innen rechts - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Türverkleidung - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

Innenraum Innenverkleidung - verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

Motor Ölstab - verbogen - erneuern - Kosten: 20,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke bis 197µm - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke bis 239µm - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 150,00 EUR**











