
Ford Focus Turnier 2.0 TDCi DPF ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	103450
Leistung	85 kW / 116 PS
Hubraum	1998 ccm
Interne Nummer	2255345

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Dachreling
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	134 g/km
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2255345 FARBE: Micastone metallic POLSTERUNG: Stoff dunkelgrau SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigation: Ford Navigations-System, mp3, Anhängervorrichtung, abnehmbarer Kugelko., Paket: Winter I, Dachreling, Dachreling, schwarz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 2mm

Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogener Datenspeicher - vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - Lackdicke über 150 µm - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Einstieg hinten rechts - Kratzer / Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Dachhaut - Flecken - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

Innenraum komplett - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeugzubehör Navi Datenträger - fehlt - Kostenausweitung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 410,00 EUR





