
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	82936
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2112898
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	107 g/km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2112898 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Navigation: Dynam. Radio-Navi. Amundsen+, Gepäcknetztrennwand SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Außenthermometer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Goodyear / 5mm

VR: Goodyear / 5mm

HL: Goodyear / 5mm

HR: Goodyear / 5mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: H

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 5mm

VR: Michelin / 5mm

HL: Michelin / 5mm

HR: Michelin / 5mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Kotflügel Vorne R - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 15,00 EUR

- Pauschal, kein MW

Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 253,64 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten R - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Windschutzscheibe - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 536,30 EUR

- TK-Schaden, kein MW

Gesamtkosten: 804,94 EUR

