

---

# Opel Vivaro 2.0 CDTI L1H1 DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sonstige</b>
Erstzulassung	<b>01/2012</b>
HU	<b>00/2020</b>
AU	<b>00/2020</b>
Kilometerstand	<b>98596</b>
Leistung	<b>84 kW / 114 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Farbe	<b>white</b>
Interne Nummer	<b>2031799</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- Navigation
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- ABS
- Differential-Sperre
- Radio
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung

## Bemerkung

ID=2031799 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Komfort-Paket (i.V.mit Heckkl.), Zentralverriegelung, Radio CD 30 BT, Heckscheibenwischer, Heckklappe, verglast, Zentralverriegelung, Sch.f.i.2.Sitzr., Fah.; Sch.f.B.Fah.m.S.Fe, Airbag, Sitze: Beifahrer-Einzelsitz einstellbar, Sitz: Mittelarmlehne, Fahrer- und Beif., Unitymedia-Paket, Standheizung, Trengitter hinter Fahrer- und, Diebstahl Alarmanlage, Heckklappe geschlossen, Trennwand Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R - 205/65 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR

rechte Seite Türschweller - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeug Sommerreifen Satz - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 950,00 EUR

Fahrzeug Radzierkappen 4. Stück - fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 100,00 EUR

linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.365,00 EUR**

