
VW Transporter T5 7EJ135/WF2/1T3...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2014
HU	00/0
AU	00/2019
Kilometerstand	93495
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2268699

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- ISOFIX Kindersitzhalterung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	7,6 l/100 km
Verbrauch innerorts:	9,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	6,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	199 g/km
KFZ-Steuer:	398,00 EUR

Bemerkung

ID=2268699 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Komfortpaket Plus (Kombi), Zentralverriegelung, Schiebetür für Lader. Schiebetür, zus.li, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Elektrikpaket I, CD-Spieler, mp3, Scharniere für Hecktüren, Airbag, Fenster:dunkel eingefä. Fe. im Fgstr., M&S Reifen 215/65 R 16 C 106/104 T, Heckflügeltüren ohne Fenster, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte, Fenster: Schiebefenster vorne links, Fenster: Schiebefenster vorne rechts, Bodenbeläge, Gummiboden im Fahrgastraum, Telefon: Handy Vorbereitung für RNS315, Lichtsensor, Regensensor, Licht und Sicht, Tagfahrlicht, Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus, Höheneinstellung für li.u.re. Einzelsitz, LW-stütze, li. und re. man. einstellbar, Reserverad in Fahrbereifung, Elektrische Schnittstelle, Steckdose vorn, Isofix, Schriftzüge am Heck, 3er Sitzbank, Federung und Dämpfung, Navisoftware Osteuropa, Kartenmaterial Westeuropa SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R - 215/65 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 320,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

rechte Seite Schiebetür - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 320,00 EUR

linke Seite Schiebetür - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - Klebereste entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltüren links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltüren rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltüren links - Innenverkleidung gebrochen - erneuern - Kosten: 45,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltüren rechts - Innenverkleidung gebrochen - erneuern - Kosten: 45,00 EUR

Fahrzeug Verkleidung Laderaum rechts / links - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug montierte Reifen - Winter - Sommerreifen lagen nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.230,00 EUR





