
VW Golf Variant 2.0 TDI BlueMoti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	190524
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2213164

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Navigation
- Euro6
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- Standheizung
- Tempomat
- Sportsitze
- Spurhalteassistent
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,3 l/100 km

CO2 kombiniert: 119 g/km
KFZ-Steuer: 238,00 EUR

Bemerkung

ID=2213164 FARBE: Metallic, Tungsten S POLSTERUNG: schwarz SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Discover Pro, mp3, Abstandsregelung, Diebstahl-/Alarmanlage, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Lichtsensor, Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Fahrerassistenz-Paket DSG, Spurhalte Assistent, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Bordcomputer, CD-Spieler, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Lichtsensor, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Paket: Life für DSG, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Schnittstelle Premium, Fahrwerk: Schlechtwegfahrwerk, Triebwerksunterschutzz inkl. Steinschlags, Netztrennwand, Steckdose, 230 V, hinten, Fahrprofilwahl, Paket: Ablagenpaket, Car-Net, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Verkehrszeichenerkennung iVm Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Durchlade/Skisack, Wegfahrsperrung, Scheinwerfer-Waschanlage, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Trennwand Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R17 91Y auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 94H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - lackieren - Kosten: 285,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Delle, Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 245,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Schweller - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 290,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 220,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Delle, Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 245,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Reifen - Mindestprofiltiefe unterschritten - erneuern - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugzubehör Borddokument Betriebsanleitung/Bordbuch - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - erneuern - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Innenraum Laderaum - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Spoiler Heckklappe - zerkratzt - lackieren - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug Dämmmatte Motorhaube - lose - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 25,00 EUR
Fahrzeug persönlicher Datenspeicher vom SV gelöscht - --- - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Innenraum Geruchsbildung - Ozonbehandlung - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

Gesamtkosten: 2.445,00 EUR



