

---

# VW Transporter T5 7EA135/WF2/1T3...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sonstige</b>
Erstzulassung	<b>04/2012</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>100035</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>white</b>
Interne Nummer	<b>2031858</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Allrad
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Radio
- CD-Wechsler
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Alarmanlage
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>8,0 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>211 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	10,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	392,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2031858 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Elektrikpaket I, CD-Spieler, mp3, Fenster: Schiebefenster vorne rechts, Zentralverriegelung mit Funk und Safe., Zentralverriegelung, Fenster:dunkel eingefä. Fe. im Fgstr., Diebstahl-/Alarmanlage, Diebstahlschutz, Wegfahrsicherung, Telefon: Handy Vorbereitung für RNS315, Fenster: Fenster vorne links, Elektrische Schnittstelle, Höheneinstellung für linken Einzelsitz i, LW-stütze (man. einst.) li., Entriegelung Heckkl., hinten von außen, Schließsys.:2 Funkschlüssel für ZVmit FB, Unitymedia Paket, Gittertrennwand an B-Säule, Sondereinbauten durch Business SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R - 205/65 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R - 205/65 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Kompressor und Reifenfüll Flasche - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR  
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR  
Innenraum Sitze, Innenverkleidungen - verschmutzt, Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 305,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 370,00 EUR  
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.325,00 EUR**

