
Opel Vivaro 2.0 CDTI L1H1 DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	01/2012
HU	00/2020
AU	00/2020
Kilometerstand	116637
Leistung	84 kW / 114 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2031805

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- Navigation
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- ABS
- Differential-Sperre
- Radio
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung

Bemerkung

ID=2031805 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Komfort-Paket (i.V.mit Heckkl.), Zentralverriegelung, Radio CD 30 BT, Heckscheibenwischer, Heckklappe, verglast, Zentralverriegelung, Sch.f.i.2.Sitzr., Fah.; Sch.f.B.Fah.m.S.Fe, Airbag, Sitze: Beifahrer-Einzelsitz einstellbar, Sitz: Mittelarmlehne, Fahrer- und Beif., Unitymedia Paket, Standheizung, Trengitter hinter Fahrer- und, Diebstahl Alarmanlage, Heckklappe geschlossen, Trennwand Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R - 205/65 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitze, Innenverkleidungen - verschmutzt, Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

linke Seite B-Säule - eingedrückt, zerkratzt - lackieren - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 315,00 EUR

rechte Seite B-Säule - zerkratzt - lackieren - Kosten: 170,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

rechte Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 405,00 EUR

rechte Seite Zierleiste/Tür hinten - verformt - erneuern - Kosten: 65,00 EUR

Dach Dachhaut - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 455,00 EUR

linke Seite Fondseite - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeug Sommerreifen Satz - fehlt-Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 950,00 EUR

Fahrzeug Radzierkappen 3. Stück - fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 3.190,00 EUR





