
Skoda Octavia 1.4 TSI DSG

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	10/2012
HU	00/0
AU	00/2019
Kilometerstand	66799
Leistung	90 kW / 122 PS
Hubraum	1390 ccm
Farbe	red Metallic
Interne Nummer	2101085

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Mittelarmlehne
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	147 g/km
Verbrauch innerorts:	8,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	102,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2101085 SONDERZUBEHÖR: Navigation: Dynam. Radio-Navi. Amundsen+, Variabler Ladeboden im Kofferraum, Durchlade/Skisack, Mittelarml. hi. m. Durchlademöglichkeit, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck, Armaturentafel Schwarz, Freisprecheinrichtung Bury SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 405,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 330,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 375,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - lackieren - Kosten: 330,00 EUR
rechte Seite Außenspiegelgehäuse - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Innenraum Halter Freisprecheinrichtung - gebrochen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Beleuchtung - ohne Funktion - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 60,00 EUR
Gesamtkosten: 1.665,00 EUR



