
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi ECO...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	98276
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2185349

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2185349 SONDERZUBEHÖR: Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Paket: Sitz-Paket, Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt, Paket: Traveller (Turnier), Schutzleiste für hinteren SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung Servolenkung Rücksitzbank geteilt Sportsitze Wegfahrsperr Zentralverriegelung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 215/50RZR17 95W auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - Klappmechanismus ohne Funktion, Kostenausweitung möglich - instandsetzen - Kosten: 60,00 EUR

Fahrzeug erhöhte Lackwerte - an div. Karosserieteilen bis 247µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - wurde durch den Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 200,00 EUR

