
Opel Insignia 2.0 CDTI Sports To...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2013
HU	00/2010
AU	00/2010
Kilometerstand	105983
Leistung	96 kW / 131 PS
Hubraum	1956 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2120213
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	7,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2120213 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Winter i.V.m. AFL+, Sicherheitsnetz für Gepäckraum, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel el.anklapp. u. aut.abblend., Steckdose, 12V im Gepäckraum, Felgen-Sonderausführung
SERIENZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Colorglas, Kopfstützen, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Colorglas, Colorglas, Zentralverriegelung. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 5mm

HR: Continental / 5mm

Bereifung: 245/0R18 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 5mm

HR: Continental / 5mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Stoßfänger V - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 0,00 EUR

