
Opel Astra 2.0 CDTI DPF ecoFLEX ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	48684
Leistung	121 kW / 165 PS
Hubraum	1956 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Velours
Interne Nummer	2256458

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Einparkhilfe Sensoren vorne
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Mittelarmlehne
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	124 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	248,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2256458 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navi 650 Westeuropa, mp3, Paket: Komfort, Sitze: Ergonomiesitz, Gütes. AGR Fahrer, Mittelarmlehne, verschiebbar, Parkbremse, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Sicherheitsnetz für Gepäckraum, Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, Räder: Reserverad, Stahl 6, 5 J x 16, Fußraummatte, Velours, 4-teilig, Paket: Licht SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückensiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 876,00 EUR
linke Seite Fondseite - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 440,00 EUR
linke Seite Tür vorn - angestoßen - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Innenverkleidung - Griff rechts - gebrochen - erneuern - Kosten: 15,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Vogelkot - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug montierte Reifen - nicht identisch mit Ausstattungsliste - Kostenerweiterung möglich - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Verkleidung zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.471,00 EUR



