
Toyota Auris 1.4 D-4D Touring Sp...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2014
HU	00/0
AU	00/2019
Kilometerstand	54559
Leistung	66 kW / 90 PS
Hubraum	1364 ccm
Interne Nummer	2270084
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	110 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	163,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2270084 FARBE: POLSTERUNG: SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm
HL: Continental / 7mm HR: Continental / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Firestone / 4mm VR: Firestone / 4mm
HL: Firestone / 6mm HR: Firestone / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HR - Mangelhafte Reparatur - Lackieren - Kosten: 274,08 EUR
Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 144,64 EUR
Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 268,67 EUR
Seitenwand HL - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 363,33 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H L - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 93,00 EUR
Fussmatte VL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 30,60 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Windschutzscheibe - Steinschlag - I - Reparieren - Kosten: 83,19 EUR
Felge Alu VR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 99,00 EUR

Gesamtkosten: 1.356,51 EUR





