

---

# VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff         | <b>Diesel</b>            |
| Fahrzeug-Art       | <b>Gebrauchtfahrzeug</b> |
| Fahrzeug-Kategorie | <b>Kombi</b>             |
| Erstzulassung      | <b>03/2015</b>           |
| HU                 | <b>00/2020</b>           |
| AU                 | <b>00/2020</b>           |
| Kilometerstand     | <b>61125</b>             |
| Leistung           | <b>103 kW / 140 PS</b>   |
| Hubraum            | <b>1968 ccm</b>          |
| Farbe              | <b>black Metallic</b>    |
| Interne Nummer     | <b>2279643</b>           |

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** 5,5 l/100 km  
Verbrauch innerorts: 6,8 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 4,8 l/100 km

**CO2 kombiniert:** 143 g/km  
KFZ-Steuer: 286,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2279643 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS510, Isofix, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Park-Pilot, Rückfahrkamera Rear View, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Plus SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 215/60R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug diverse Karrosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 345,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Delle, Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 385,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 385,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 310,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 315,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Spaltmaße im beiderseitigen Flankenbereich abweichend - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen - Kosten: 65,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 345,00 EUR  
Hinterachse Felge rechts - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 130,00 EUR  
Innenraum Gepäckraumabdeckung - beschädigt - erneuern - Kosten: 225,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Kratzer / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Dach Dachhaut - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug verschmutzt - 2 Sicht durchführen - - Kosten: 42,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.797,00 EUR**







