
VW Amarok 2.0 BiTDI 4MOTION

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	02/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	162674
Leistung	132 kW / 179 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2105788

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Allrad
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Unterfahrschutz
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	8,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	211 g/km
Verbrauch innerorts:	9,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	392,00 EUR
Verbrauch außerorts:	7,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2105788 SONDERZUBEHÖR: Wasserzusatzheizung (Funkfernbedienung), Navigationssystem RNS 315, Felgen-Sonderausführung, Paket: Winterpaket, Licht und Sicht (Amarok), Colorglas, Fenster (Glasart im Lade-/ Fahrgastraum), CD-Spieler, mp3, M&S Reifen 245/65 R 17 111 T, Bodenbeläge, Robustbodenbelag, Unterfahrschutz, Hardtop Wagenfarbe lack.+Monta, Laderaumauszug + Montage, YMB Laderaumbeschichtung, YFC Unterfahrschutz-Paket, Schonbezüge/Kunstleder+Montage, Navisoftware Osteuropa, Fußmatten Gummi vo.+hi., Datenträger Westeuropa SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung Felgen-Sonderausführung Bordcomputer Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Rückspiegel

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug C-Säule links Kratzer - --- - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Navigationssystem durch SV gelöscht - --- - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 0,00 EUR



