
VW Touran 1.6 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	78977
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Interne Nummer	2290599

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	121 g/km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	204,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2290599 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Fahrwerk, Sportfahrwerk, Sportfahrwerk, Netztrennwand, CD-Spieler, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Trennwand
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
 HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 91H auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
 HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 91T auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - polierarbeiten erforderlich - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 640,00 EUR

