
VW Transporter T5 7EA135/WF2/1T3...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	01/2012
HU	00/0
AU	00/2019
Kilometerstand	98241
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2030555

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Allrad
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Radio
- CD-Wechsler
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Alarmanlage

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	8,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	211 g/km
Verbrauch innerorts:	10,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	392,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2030555 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Elektrikpaket I, CD-Spieler, mp3, Fenster: Schiebefenster vorne rechts, Zentralverriegelung mit Funk und Safe., Zentralverriegelung, Fenster:dunkel eingefä. Fe. im Fgstr., Diebstahl-/Alarmanlage, Diebstahlschutz, Wegfahrssicherung, Telefon: Handy Vorbereitung für RNS315, Fenster: Fenster vorne links, Elektrische Schnittstelle, Höheneinstellung für linken Einzelsitz i, LW-stütze (man. einst.) li., Entriegelung Heckkl., hinten von außen, Schließsys.:2 Funkschlüssel für ZVmit FB, Unitymedia Paket, Gittertrennwand an B-Säule, Sondereinbauten durch Business SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 205/65 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 205/65 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 608,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 415,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - erneuern - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.331,00 EUR

