
VW Touran 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	85900
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2254487

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km

CO2 kombiniert:	139 g/km
KFZ-Steuer:	278,00 EUR

Bemerkung

ID=2254487 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business, Fahrwerk, Sportfahrwerk, Sportfahrwerk, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelef. Plusf. RNS 315, CD-Spieler, mp3, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u. Motorbez., Fahrradträger für Anhängervorr. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 0mm HR: Unbekannt / 0mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge mit Korrosion - lackieren - Kosten: 330,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Dellen - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Dellen, Einstieg leicht verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Motor Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter - unter Minimum - auffüllen / ergänzen - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Zierleiste links verkratzt- kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz , 4 Reifen - einseitig abgefahren, Profiltiefe zu gering - erneuern - Kosten: 480,00 EUR
Fahrzeug Achsvermessung - Kontrollvermessung der Achsgeometrie durchführen (Grund : abnormaler Reifenverschleiß) - prüfen - Kosten: 120,00 EUR
Dach Dachhaut - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.755,00 EUR





