
VW Sharan 2.0 TDI DSG BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	44480
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey
Interne Nummer	2270634

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Standheizung
- Tempomat
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	298,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2270634 SONDERZUBEHÖR: Isofix, Paket:7-Sitzer-Paket (Diesel) i.V.P.Prof, Zusatzsitze, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Gepäckraumklappe mit el. Öffnung u. Sch., Sitz: 2 Kindersitz integriert, Außenthermometer, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Premium, Feuerlöscher, CD-Spieler, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, CD-Spieler, mp3, Schublade unter dem linken, ohne separate Multimediabuchse SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer Innendekor Holz usw Drehzahlmesser Sperrdifferential Heckscheibenwischer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,5mm VR: Unbekannt / 5,5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,9mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7,9mm HR: Unbekannt / 7,9mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 380,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Türschweller - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartung fällig laut Anzeige - durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig 02/2018 - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug Bremsflüssigkeitswechsel - fällig - erneuern prüfen - Kosten: 100,00 EUR
Innenraum Sitzlehnenkeder hinten rechts - gerissen - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen - Kosten: 60,00 EUR
Innenraum Becherhalter - beschädigt - erneuern - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke 583µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.075,00 EUR

