
VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	167587
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2205093

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Standheizung
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	135 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	270,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2205093 SONDERZUBEHÖR: Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u. Motorbez., Colorglas
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Felgen-Sonderausführung Servolenkung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt - erneuern lackieren - Kosten: 1.150,00 EUR
Motor Motorölverlust - Kostenausweitung möglich - prüfen - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Zierleiste/Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
rechte Seite Zierleiste/Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
rechte Seite Türschweller - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - regennass - - Kosten: 42,00 EUR
Gesamtkosten: 1.972,00 EUR



