ZUSTANDSBERICHT

Grunddaten

Interne Nr.	**47353**	Aussenfarbe	**dark grey met.**
Datum	**03.05.2017**		
Kennzeichen	**BI-B 760**	Innenfarbe	**SCHWARZ**
V.I.N.	**WBAYA41090DR35061**	Sommerreifen	
Erstzulassung	**01.2014**		
Kilometerstand	**76549**	Winterreifen	275-40-R19 VL: 7mm VR: 7mm RL: 5mm RR: 5mm
Hersteller	**BMW**		
Modell	**760i (Euro 6)**		
Version	**—**	Ersatzrad	
Aufbau	**Saloon**	Service km	**0**
Getriebe	**Automatic**	Service	
Türen	**—**	Datum	
Hubraum	**5972 ccm**	Ölstand	
Leistung	**400 kW / 544 PS**	Wasserstand	
Treibstoff	**Petrol**		
Antrieb			
Abgasnorm	**EURO6**		

Checkpoints

Schlüsselanzahl : 2

Probefahrt : nicht durchgeführt

Nachlackierung : Feststellbar

Ausstattung

4 Türen	ABS	Airbags	Alarm system
Alloy wheels	Automatic climate control	Automatic seats	Automatische Heckklappe
Blind in the back	Central locking	Electric window front+back	Fog lamp
Glas sunroof el.	HeadUp-Display	Heated seats front	Isofix
Kurvenlicht	LED-Scheinwerfer	Leather	Lichtsensor
Metallic	Navigation	Onboard computer	Parking Assist front+back
Parklenkassistent	Petrol	Power steering	Pre-Heating
Rain sensor	Rear view camera	Sound system	Surround View
Tagfahrlicht	Traction control	Xenon	

Fahrzeugbilder

Copyright netcar24

ZUSTANDSBERICHT

Copyright netcar24

ZUSTANDSBERICHT



Schäden				Minderwerte
115.621.332	HU Bescheinigung (Unterlagen)	fehlt	erneuern	100,00 EUR
115.621.324	Bremsscheiben vorn (Bremsanlage)	verschlissen	erneuern	990,00 EUR
115.621.316	Tankklappe (Kraftstoffanlage)	beklebt/ beschriftet	entkleben/neutralisieren	30,00 EUR
115.621.308	Stossfänger Auftritt mit Parktronic (komplett) (Stossfänger hinten)	Kratzer	kein Abzug	0,00 EUR
115.621.300	Stossfänger vorn (Stossfänger vorn)	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
115.621.292	Kotflügel links (Kotflügel links)	Kratzer	kein Abzug	0,00 EUR
115.621.284	Motorhaube (Motorhaube)	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
115.621.276	Lehnenbezug links (Sitz vorn)	Abrieb	Smart Repair	110,00 EUR
115.621.268	Frontscheibe (Verglasung)	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
115.621.340	Zulassungsbescheinigung Teil I (Unterlagen)	fehlt	erneuern	12,00 EUR
115.621.348	Reifensatz komplett (2.Radsatz)	fehlt	erneuern	800,00 EUR
			Gesamt netto	**2.042,00 EUR** €

reparierte Vorschäden	Schadenswert
	Vorschäden unbekannt

Copyright netcar24

Schäden

	Position	Schaden	Reparatur	Minderwert netto
115.621.332	HU Bescheinigung (Unterlagen)	fehlt	erneuern	100,00 EUR
Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.				
115.621.324	Bremsscheiben vorn (Bremsanlage)	verschlissen	erneuern	990,00 EUR

115.621.316	Tankklappe (Kraftstoffanlage)	beklebt/ beschriftet	entkleben/neutralisieren	30,00 EUR

115.621.308	Stossfänger Auftritt mit Parktronic (komplett) (Stossfänger hinten)	Kratzer	kein Abzug	0,00 EUR
Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.				
115.621.300	Stossfänger vorn (Stossfänger vorn)	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.				
115.621.292	Kotflügel links (Kotflügel links)	Kratzer	kein Abzug	0,00 EUR
Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.				
115.621.284	Motorhaube (Motorhaube)	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.				

 Copyright netcar24

115.621.276	Lehnenbezug links (Sitz vorn)	Abrieb	Smart Repair	110,00 EUR

115.621.268	Frontscheibe (Verglasung)	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR

Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.

115.621.340	Zulassungsbescheinigung Teil I (Unterlagen)	fehlt	erneuern	12,00 EUR

Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.

115.621.348	Reifensatz komplett (2.Radsatz)	fehlt	erneuern	800,00 EUR

Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.

 Copyright netcar24