

---

# Ford Galaxy 1.6 TDCi DPF Start-Stop

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff         | <b>Diesel</b>            |
| Fahrzeug-Art       | <b>Gebrauchtfahrzeug</b> |
| Fahrzeug-Kategorie | <b>Kombi</b>             |
| Erstzulassung      | <b>04/2013</b>           |
| HU                 | <b>00/2018</b>           |
| AU                 | <b>00/2018</b>           |
| Kilometerstand     | <b>100822</b>            |
| Leistung           | <b>85 kW / 116 PS</b>    |
| Hubraum            | <b>1560 ccm</b>          |
| Farbe              | <b>silver Metallic</b>   |
| trim               | <b>Leder</b>             |
| Interne Nummer     | <b>2120864</b>           |

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

## Emissionswerte

|                              |                     |                        |                 |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Verbrauch kombiniert:</b> | <b>5,2 l/100 km</b> | <b>CO2 kombiniert:</b> | <b>139 g/km</b> |
| Verbrauch innerorts:         | 5,9 l/100 km        | KFZ-Steuer:            | 210,00 EUR      |
| Verbrauch außerorts:         | 4,9 l/100 km        |                        |                 |

## Bemerkung

ID=2120864 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket II, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon: Bi-Xenonscheinwerfer, Abbiegelicht, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Zentralverriegelung, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Paket: Traveller, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Berganfahrassistent SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleider, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Kopfstützen, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Scheinwerfer-Waschanlage, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 98W auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 99 H auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Türschweller - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Kofferraum Innenverkleidung - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör 2. Radsatz - 1 Felge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeugzubehör 2. Radsatz - 1 Felge - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug persönliche, bzw. personenbezogene Daten - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 464 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 210 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 177 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 201 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Kühlergrill - Fordemblem - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 130,00 EUR**



