
BMW X3 xDrive30d Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	95305
Leistung	190 kW / 258 PS
Hubraum	2993 ccm
Farbe	blue Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2161073

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- Tiptronic
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	159 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	383,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2161073 SONDERZUBEHÖR: Multifunktionslenkrad, Paket: Comfort, Navigationssystem Professional, Xenon-Licht (Bi-Xenon), Tagfahrlicht, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Polster - Teilleider, Sitze:Sportsitze für Fahrer u. Beifahrer, Sportsitze, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innen- und Außenspiegel automatisch abbl, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Adaptives Kurvenlicht, Fahrwerkabstimmung, sportlich, Sportfahrwerk, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Freisprecheinrichtung m. USB, Lichtsensor, Regensensor, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Innenspiegel automatisch abblendend, Modellschriftzug-Entfall, Performance Control SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Felgen-Sonderausführung Felgen-Sonderausführung Servolenkung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R18 - 245/50 R 18 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV-gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifensatz - lagen nicht vor-Kosten Erweiterung möglich - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Blende zerkratzt - erneuern - Kosten: 180,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Spoiler zerkratzt - erneuern - Kosten: 150,00 EUR

linke Seite Schweller Verkleidung - zerkratzt - erneuern - Kosten: 115,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 445,00 EUR

