

---

# Ford Galaxy 2.2 TDCi DPF Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>07/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>133663</b>
Leistung	<b>147 kW / 200 PS</b>
Hubraum	<b>2179 ccm</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2231177</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>7,1 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>189 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	9,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	397,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2231177 FARBE: Frost-Weiß Uni POLSTERUNG: Leder/Stoff Anthrazi SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket I, mp3, Paket: Traveller, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Winter Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Kopfstützen, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R - 215/60 R16 99H auf Stahlfelge - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

Hinterachse Radzierkappe links - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 37,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifensatz - lagen nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug montierte Reifen - Winter - Sommerreifen lagen nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke bis 218 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug montierte Räder - nicht identisch mit Ausstattungsliste - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 202,00 EUR**



