

---

# Ford Focus Turnier 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>11/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>160609</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1998 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2088212</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,9 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>124 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	218,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2088212 SONDERZUBEHÖR: Paket: Winter I, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, Wendenmatte für Gepäckraum, Fußmatten in Velours vorne und hinten, Räder: Reserverad, Notrad, Zigarettenanzünder  
SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R - 215/55R16 auf Stahlfelgen mit Radkappen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 215/55R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer / Steinschläge - lackieren - Kosten: 310,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Kratzer / Steinschläge - lackieren - Kosten: 315,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - Delle drücken - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 90,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 90,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - lackieren - Kosten: 185,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 90,00 EUR  
Innenraum Sitz vorne links - Brandlöcher - (SmartRepair) - Kosten: 125,00 EUR  
Innenraum Sitz vorne rechts - verschmutzt - reinigen - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Türdichtung gerissen - erneuern - Kosten: 65,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Innenverkleidung verkratzt - erneuern - Kosten: 85,00 EUR  
--- --- - personenbezogene Daten und Datenspeicher nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör 1. Radsatz Dimension entspricht nicht der Ausstattungsliste - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.605,00 EUR**







