
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	159902
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1997 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2049946

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	7,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2049946 FARBE: Brisbane-Braun-Met POLSTERUNG: Stoff Anthrazit SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Ford Power-Paket, Zentralverriegelung, Freisprecheinrichtung, Paket: Audio, Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt, Paket: Traveller II, ACHTUNG FORD WARTUNGSKOSTEN- SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 215/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / Kratzer / Delle - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Kratzer - lackieren - Kosten: 280,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Teppichboden - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 90,00 EUR
rechte Seite Türschweller - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug außen - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Ladekantenabdeckung eingedellt und stark zerkratzt - erneuern - Kosten: 90,00 EUR
Fahrzeug --- - personenbezogene Daten- und Datenspeicher nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 665,00 EUR



