
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	50569
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	blue
Interne Nummer	2077732

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	248,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2077732 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon: Bi-Xenonscheinwerfer, Abbiegelich, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, mp3, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Paket: Sitz-Paket, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Ford Power Startfunktion, Zentralverriegelung, Gepäcknetz, Befestigung an Verzurrösen, Zigarettenanzünder und Aschenbecher vorn SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,5mm VR: Unbekannt / 5,5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,5mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7,5mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle/Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 375,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Blende angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Zierleiste/Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Kühlergrill - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - 06/2016 abgelaufen - erneuern - Kosten: 43,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte - beschädigt - erneuern - Kosten: 90,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 380,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 410,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.603,00 EUR





