
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	165083
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2218874
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	298,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2218874 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket II, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon: Bi-Xenonscheinwerfer, Abbiegelich, Niveauregulierung (Kompressor), Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Zentralverriegelung, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Paket: Sitz-Paket, Gepäckraumboden ausziehbar, Felgen-Sonderausführung, Sicherheitstrenngit.(hint.der 1o.2 Sitz), Sitze: Vordersitze klimatisiert, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Paket: Traveller-Paket 1 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperrre, Wegfahrsperrre Zentralverriegelung Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 3mm VR: Michelin / 3mm
HL: Michelin / 6mm HR: Michelin / 6mm
Bereifung: 235/0R18 - SpeedIndex: Y - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 3mm VR: Michelin / 3mm
HL: Michelin / 4mm HR: Michelin / 4mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- S

Seitenwand HR - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 125,00 EUR
- 1X40

Felge Alu HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- S

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- S

Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- W

Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- S

Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- W

Stoßfänger H - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 263,55 EUR

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 1.884,19 EUR

Gesamtkosten: 2.933,74 EUR





