
Mercedes-Benz SLK 250 CDI (BlueE...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Cabrio/Roadster
Erstzulassung	12/2013
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	69126
Leistung	150 kW / 204 PS
Hubraum	2143 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2188416
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 2-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	124 g/km
Verbrauch innerorts:	6,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	237,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2188416 FARBE: Obsidanschwarzmetall POLSTERUNG: Leder Nappa Exklusiv SONDERZUBEHÖR: Polster: Leder Nappa Exklusiv, Glasdach fest, Panorama-Variodach mit MAGIC SKY CONTROL, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Intelligent Light System, Tagfahrlicht, Fahrwerksregelung elektronisch, Servolenkung, Paket: Fahrdynamikpaket, Sportfahrwerk, PARKTRONIC inkl. Parkführung, Klimaautomatik THERMOTRONIC, KEYLESS-GO, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw., Multifunktionslenkrad, Multifunktionslenkr. in Leder-/Holzausf., Bluetooth Schnittstelle, Telefon-Zubehör: Telefon-Modul, AIRSCARF Kopfraumheizung vorn, Telefon-Zubehör: Komfort-Telefonie, AIRGUIDE transparenz. Drehscheiben-Windsch., Felgen-Sonderausführung, Ambientebeleuchtung, Überrollbügel mit Einleger Aluminium, Lenkrad-Schaltpaddles, Einstiegsleisten beleuchtet, Scheibenwaschanlage/waschdüsen beheizt, Paket: Innenraumlichtpaket, Regensensor, Scheibenwischer mit Regensensor, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Fußmatten, Velours, Cupholder 2-fach in Mittelkonsole, Schalt-/Wählhebel in Holz-/Lederausf., Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Bordcomputer, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Wegfahrsperrung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw., Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 6mm

VR: Continental / 6mm

HL: Continental / 5mm

HR: Continental / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Seitenwand HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

Letzte Inspektion - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 414,09 EUR
- Typ4 Durchschnitt

Reifen - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 2.276,00 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 333,77 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 400,03 EUR

Gesamtkosten: 3.583,89 EUR



