
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI (Gre...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	163912
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue
Interne Nummer	2191392

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaanlage
- Allrad
- 6-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	208,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2191392 SONDERZUBEHÖR: Anhängerkupplung, abschließbar, Lichtsensor, Regensensor, Windschutzscheibe beheizbar, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, TelefonKomfort-Freisprecheinri.Bluetooth, Paket: Ablage Plus, SunSet, Gepäcknetztrennwand, Paket: Schlechtwegepaket, Scheinwerfer-Waschanlage, Scheinw.reinig. inkl. beh. Sch.waschdü., Aschenbecher vorn und hinten, Lenkrad: 4-Speichen-Lederlenkrad SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Exnort/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf LM Felgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Stahlfelgen mit Radkappen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - angestoßen - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle, Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Gesamtkosten: 675,00 EUR

