
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	173246
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Interne Nummer	2200531
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	99 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2200531 FARBE: Metallic/Perleffekt POLSTERUNG: Stoff Coeus-Schwarz SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket Amundsen, Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ, SunSet, Gepäcknetztrennwand, Berganfahrassistent, Ablagefach mit Cargoelementen rechts Kof SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Dunlop / 5mm

VR: Dunlop / 5mm

HL: Michelin / 4mm

HR: Michelin / 4mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 6mm

VR: Continental / 6mm

HL: Continental / 6mm

HR: Continental / 6mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 367,68 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR

Fussmatte VL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 16,00 EUR

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 317,34 EUR

Gesamtkosten: 1.084,02 EUR



