
VW Passat Variant 1.6 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2011
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	127361
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver
Interne Nummer	2153286
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	116 g/km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2153286 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Business, Frontscheibe beheizbar und infrarot refl, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Seitenscheiben vorn geräuschkämmend, Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Navigationsfunktion RNS 315, Lackierung: Metallic, Prämie für Limousine und Varia, Fahreranteil
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 5mm VR: Pirelli / 5mm
HL: Bridgestone / 5mm HR: Dunlop / 5mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Tür Vorne L - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Stossfänger H - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 401,95 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 327,49 EUR
Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 199,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR
- NACHGUTACHTEN; Pauschalbetrag kein Minderwert
Windschutzscheibe - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 702,43 EUR
- Glasschaden, keine Minderwert
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne R - Korrosion - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Türgriff Aussen HR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.781,87 EUR







