
VW Passat Variant 2.0 TDI 4Motio...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	197147
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2128406
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	248,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2128406 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Lederausst. Nappa gelocht, Komfortsitze, Diebstahl-/Alarmanlage, Wegfahrsperrung, Frontscheibe beheizbar und infrarot refl, Dachreling, Dachreling, silber eloxiert, m. Tragegest., Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel el. anklap, aut.abb.Fahrer., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Exnort/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 6mm
HL: Bridgestone / 6mm

VR: Bridgestone / 6mm
HR: Bridgestone / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Schäden

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
- HU UND AU BERICHT

Tür Hinten R - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 103,00 EUR
- 3X2 CM

Kofferraumdeckel - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 149,00 EUR
- 1X3 CM 3X2 CM

Stossfänger H - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 305,32 EUR

Tür Vorne L - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR

Windschutzscheibe - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 668,85 EUR

Reifen-Reparaturset - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 136,00 EUR

Reifen - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.120,00 EUR
- 4 SOMMERREIFEN AUF FELGEN

Fussmatte VL - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 595,20 EUR
- BODENBELAG VORNE

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 344,49 EUR

Gesamtkosten: 3.602,86 EUR



