

---

# VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	135356
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2097061

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,6 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>120 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2097061 FARBE: Black Oak Brown Meta POLSTERUNG: schwarz SONDERZUBEHÖR: Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer m. Kurvenfahrlicht, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Business, Sitze: Komfortsitze mit aktiver Klimatis, Rückfahrkamera Rear Assist, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Räder: Reifenkontrollanzeige, Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl, Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Ohne Multimediabuchs AUX-IN SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Konfistützen Bordcomputer Rückspiegel elektrisch verstellbar beheizt Felgen-Sonderausführung Rücksitzbank

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 215/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Dachinnenverkleidung hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Chromleiste mitte eingedrückt - erneuern - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 110,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 665,00 EUR**



